

УТВЕРЖДАЮ:

Государственное учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр»

Главный врач Фомичев Игорь Валентинович

« 01 » июля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг

**Государственное учреждение здравоохранения «Областная
стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр»**

Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Учреждение в сфере здравоохранения.**

1.2. Адрес объекта: **398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - **5 этажей, 9154 м²**

- наличие прилегающего земельного участка – **7154 м²**

1.4. Год постройки здания **1995 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего ежегодно, капитального: 2021г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр», ГУЗ «Осп-Сц».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : **398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22**

1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности - **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление здравоохранения Липецкой области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : **398050, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: **здравоохранение**

2.2. Виды оказываемых услуг: **специализированная стоматологическая помощь.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день) 700 человек, пропускная способность: 900 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **остановка общественного транспорта**

Художественная школа, транспорт – автобусы маршруты № 332, 343, трамвай № 1

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **социальное такси**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 м**

3.2.2 время движения (пешком): **от остановки 5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	отсутствие	Предусмотреть способ транспортировки инвалидов до ОСИ
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.	наличие	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением здравоохранения Липецкой области
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги.	наличие	Организован доступ к объекту, сопровождение при посещении
4	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	наличие частично	Приобретение недостающего оборудования и носителей информации запланировать до 2030

2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и Тифлосурдопереводчика	отсутствие	Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

2	Численность работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	наличие	Проведение инструктирования 100% сотрудников к 2030 году
3	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	наличие	Адаптация сайта ОСИ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена

3. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	Не требуется
1.2.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2030 г.при наличии финансирования
1.3.	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.при наличии финансирования
1.4.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2030 г.при наличии финансирования
2	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
2.1.	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021-2030 г.при наличии финансирования
3	<i>Предоставление услуг</i>	
3.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика до 2025г .при наличии финансирования
3.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников до 2030г.
3.4.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
3.5.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г. постоянно

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020)». Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.
Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГУЗ «Осп-Сц».

4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 01 июля 2021 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГУЗ «Осп-Сц» от 01 июля 2021г. ГУЗ «Осп-Сц» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учреждение в сфере здравоохранения.
1.2. Адрес объекта: 398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей – 9154 м²
- наличие прилегающего земельного участка – 7154 м²
1.4. Год постройки здания 1995 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: 2021г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр», ГУЗ «Осп-Сц».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
1.9. Форма собственности - государственная.
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 398050, г. Липецк, уд. Зегеля, д. 6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение
2.2. Виды оказываемых услуг: специализированная стоматологическая помощь.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 700 человек, пропускная способность: 900 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка общественного транспорта Художественная школа, транспорт – автобусы маршруты № 332, 343, трамвай № 1

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: социальное такси

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
3.2.2 время движения (пешком): от остановки 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения) Все категории инвалидов и МГН	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<i>В том числе инвалиды:</i>	«ДУ» Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ» Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ» Б
4	с нарушениями зрения	«ДУ» Б
5	с нарушениями слуха	«ДУ» Б
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ» Б

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ частично доступен всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-В до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. *согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;*

4.4.2. *техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;*

4.4.3. *согласование работ с надзорными органами;*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ДА

5. Особые отметки

Члены рабочей группы:

Начмед ГУЗ «Осп-Сц»		Петрусевич Л.В.
Начальник ООПР		Воротынцева Е.В.
Главная медсестра		Лаухина О.В.
Старшая медсестра ОПМУ		Копылова Т.В.
Старшая медсестра ОМС		Сахарова А.Е.
Заведующий хозяйством		Овчинникова Л.В.
Председатель Липецкой городской организации 1000000 ВОИ		Фарафонов В.В.
Специалист по обеспечению безбарьерной среды		Ненахова К.С.



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес:

**Государственное учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр»
398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	54	отсутствует тактильная вывеска с названием организации и режимом работы при входе на территорию	С	установить тактильную вывеску с названием организации и режимом работы при входе на территорию	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет	-	нет мнемосхемы территории с обозначением адаптированных входов в здание для МГН	К,О, Г,У,С	установить мнемосхему территории с обозначением адаптированных входов в здание для МГН	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	1,2	отсутствует тактильный путь от парковки до адаптированного	С	установить тактильный путь от парковки до адаптированного	-

				входа		входа	
ОБЩИЕ требования к зоне	-			-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-В	-	1,2,54	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо установить тактильную вывеску с названием организации и режимом работы при входе на территорию, мнемосхему территории с обозначением адаптированных входов в здание для МГН, тактильный путь от парковки до адаптированного входа.

I. Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес:

Государственное учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр»
398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	4,5,9,10	нет поручня со второй стороны лестницы входа в кабинет неотложной помощи, ни на одном входе нет тактильной напольной разметки, наклеек о начале и окончании перил	О,С	необходимо с 2й стороны лестницы входа в кабинет неотложной помощи установить поручень, установить тактильный путь и тактильные наклейки на поручни	индивидуальное решение с ТСР
2.2.	Пандус (наружный)	есть	-	2-4,7,10	отсутствуют навесы над пандусами и кнопки вызова сопровождающего у начала подъема, нет защитных бортов от соскальзывания коляски, поручень пандуса кабинета	К	установить навесы над пандусами и кнопки вызова сопровождающего у начала подъёмов, скорректировать поручни пандуса кабинета неотложной помощи в	индивидуальное решение с ТСР

					неотложной помощи не соответствует СП 5913330		соответствии с СП 5913330, установить на все пандусы защитные борта от соскальзывания колес коляски	
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6,7,9,10	на входных площадках с пандусом нет противоскользящего покрытия	С, К, О, Г, У	на входных площадках с пандусом установить противоскользящее покрытие	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	-	6,9,10,13	нет тактильных вывесок с названием организации, режимом работы и адресом, на двери входа в кабинет неотложной помощи нет тактильных информирующих табличек	С, К, О	разместить тактильные вывески и тактильные таблички	индивидуальное решение с ТСР
2.5.	Тамбур	есть	-	14	отсутствует напольная тактильная разметка, нет звукового информатора для слабослышащих, противоскользящего покрытия	С, Г	установить напольную тактильную разметку, звуковой маяк, противоскользящее покрытие	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧВ	-	2-10,13,14	индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо на входных площадках с пандусом и в тамбурах установить противоскользящее покрытие, везде установить напольную тактильную разметку, разместить тактильные вывески и тактильные таблички, приобрести звуковой маяк.

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес:

Государственное учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр»
398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пл ан е	№ фот о	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	16, 19, 26, 28	тактильный путь и поручни вдоль пути движения отсутствуют, нет мнемосхем этажей, не везде выделены габариты дверного проема	С, О	установить поручни вдоль пути движения, тактильный путь, мнемосхему на каждый этаж здания, выделить все габариты дверного проема на пути движения	индивидуаль ное решение с ТСР
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	-	14, 15, 17, 18	обслуживание МГН происходит только на 1 этаже	-	-	-
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирск ий (или подъемник)	есть	-	41, 42	обслуживание МГН происходит только на 1 этаже	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	-	19, 21, 22, 28, 47	отсутствуют тактильные таблички с названиями кабинетов и таблички с направлением движения для МГН, не выделены контрастно	С	установить тактильные таблички с названиями кабинетов и таблички с направлением движения для МГН,	индивидуаль ное решение с ТСР

					габариты дверных проемов и ручек		выделить контрастно габариты дверных проемов и ручек	
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	14-18, 28, 40	отсутствуют светонакопительные полосы обозначения путей эвакуации, световые маяки и звуковые информаторы	К, О, Г, У, С	разместить светонакопительные полосы обозначения путей эвакуации, установить световые маяки и звуковые информаторы	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧВ	-	14-19,21,22,26,28,40-42,47	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо разместить светонакопительные полосы обозначения путей эвакуации, установить световые маяки и звуковые информаторы, на дверях установить тактильные таблички с названиями кабинетов и таблички с направлением движения для МГН, выделить контрастно габариты дверных проемов и ручек, установить поручни вдоль пути движения, тактильный путь, мнемосхему на каждый этаж здания.

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Наименование объекта, адрес:

Государственное учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр»
398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фо то	Содержание	Знач имо для инва лида (кате гори я)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	43-51	отсутствует выделенное место ожидания для колясочников и других групп МГН, нет светового сигнализатора вызова пациента.	К, О, С, Г, У	выделить и обозначить место ожидания для МГН, входы в кабинеты оборудовать световыми сигнализаторам и вызова пациента.	индивидуальное решение с ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	20, 26	нет выделения габаритов окна приема	С, О	выделить габариты окна приема	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по	нет	-	-	-	-	-	-

маршруту							
4.5. Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧВ		10	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо у кабинета выделить и обозначить место ожидания для МГН, входы в кабинеты оборудовать световыми сигнализаторами вызова пациента, а так же выделить габариты окна приема, установить крючок для костылей.

I. Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес:

Государственное учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр»
398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	23,2 9-32	отсутствуют световые маяки, тактильная плитка, нет мнемосхемы туалета, у зеркала нет ручки, рычажная ручка смесителя короткая	С,О	установить световые маяки, тактильную плитку, повесить мнемосхему туалета, дополнить зеркало ручкой для регуливовки наклона, заменить ручку смесителя на локтевую	индивиду альное решение с ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-В	-	23,29 -32	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, т.к. необходимо в туалет установить световые маяки, тактильную плитку, повесить мнемосхему туалета, дополнить зеркало ручкой для регулировки наклона, заменить ручку смесителя на локтевую.

I. Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес:

Государственное учреждение здравоохранения
«Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр»
398043 г. Липецк, ул. Циолковского, д.22

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	1,6,7,9,12,13,14,16,17,19,20,23,40,41,43,54	отсутствуют световые маяки на входных дверях и в туалет, фотолюминесцентная эвакуационная разметка	С, У, К, Г	установить световые маяки на входных дверях и в туалет, фотолюминесцентную эвакуационную разметку	индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	есть	-	52,53	отсутствуют звуковые информаторы	Г	установить звуковые информаторы	индивидуальные решения с помощью ТСР
6.3.	Тактильные средства	есть	-	7,23,24,25,27,29,32,36,37,39,46,55	отсутствуют тактильные таблички на всех кабинетах, нет тактильного пути, нет табличек с направлением движения для МГН, мнемосхемы этажей и сан. узла, тактильной вывески с	С	установить тактильные таблички, тактильный путь, мнемосхемы этажей и сан узла, тактильную вывеску с названием организации и режимом работы	индивидуальные решения с помощью ТСР

					названием организации и режимом работы			
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	1,6,7,9- 17,23- 29,32,36, 37,39,41, 43,46,55	индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, т.к. необходимо установить световые маяки на входных дверях и в туалет, фотолюминесцентную эвакуационную разметку, разместить звуковые информаторы, тактильные таблички на все кабинеты, тактильный путь, мнемосхемы этажей и сан узла, тактильную вывеску с названием организации и режимом работы.

Фотографии.

1



2




3



4



5




6



7



8




9



10



11



12



13



14



15



16




17



18



19



20



21



22





Администрация ГУЗ «Областная
стоматологическая поликлиника -
стоматологический центр» не несет
ответственности за имущество (деньги,
документы, телефоны, ключи и т.д.),
находящиеся в карманах верхней одежды
или в других вещах посетителя
поликлиники, сданных на хранение в
гардероб.



27



28



29



30



31



32



33



34




35




36






39




40



41



42







47



48



49




50



51



52







Содержание

1.Паспорт доступности.....	2
2.Акты обследования.....	7
3.Фотографии.....	25